GRINDAVÍKURBÆR

Húsakönnun

Gamli bærinn í Grindavík

Maí 2014

Myndin sýnir Gindavíkurbæ 1958

EFLA VERKFRÆÐISTOFA

EFLA hf. | Höfðabakki 9 | 110 Reykjavík | Sími: 412 6000 | Fax: 412 6001 | www.efla.is | efla@efla.is

EFNISYFIRLIT

EFNISYFIRLIT ..... **I**

1 INNGANGUR **1**

1.1 Fyrirsögn 2 2

1.1.1 Fyrirsögn 3 ..... *2*

2 SAMANTEKKT Á BYGGÐASÖGU GRINDAVÍKUR **3**

3 VARÐVEISLUMAT **9**

4 HÚSASKRÁNING **9**

5 YFIRLITSKORT **9**

HEIMILDIR **10**

VIÐAUKI 1 ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

MYNDASKRÁ

Mynd 1: *Lýsing á mynd 1* ..... **Error! Bookmark not defined.**

TÖFLUSKRÁ

Tafla 1: *Lýsing á töflu 1* ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tafla 2: *Lýsing á töflu 2* ..... **Error! Bookmark not defined.**

1 INNGANGUR

Fyrirhugað er að deiliskipuleggja elsta hluta Grindavíkurbæjar. Svæðið sem um ræðir er elsti hluti bæjarins og sérstakur að því leiti að þar mætil þéttbýlið dreifbýlinu enda var lengi alngengast að heimili í bænum héldu húsdýr og þurftu þá að geta haft útihús og hirt hey í nágrenninu. Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 (37. gr. 5. mgr.) skal lagt mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi. Tilgangur byggða- og húsakannana er sá að tryggja að ákvarðanir sem varða breytingar á byggð eða einstökum húsum séu teknar með þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi sitt nú og síðar. Könnunin tekur til núverandi aðstæðna en litið er til baka til að útskýra þær.

Á grundvelli húsakönnunarinnar verður mótuð stefna um vernd sérstakra gæða byggðarforms og bygginga og verður deiliskipulagið unnið með tilliti til þessa.

Húsakönnunin er unni skv. leiðbeiningum Minjastofnunar með það að markmiði að útfæra nánar og staðfesta verndun sveitarfélags á einstökum svæðum, heildum, götumyndum og húsum vegna umhverfislegs, menningarsögulegs og/eða byggingarlistarlegs gildis þeirra.

Skráning könnunarinnar og samantekt á sögu byggðar í Grindavík er unnin af Brynju Dögg Ingólfsdóttur á umhverfissviði EFLU verkfræðistofu, Sjöfn Ýr Hjartardóttir meistaranemi í skipulagsfræðum og Sigurði Ágústssyni fyrrverandi aðstoðaryfirlögregluþjónn í Grindavík. Flett var upp í opinberum gögnum um húsin og útgefnum heimildum og leitað til þeirra Grindvíkinga sem enn muna söguna vel og þekkja húsin til að fá sem heildstæðasta mynd af sögu húsanna. Við gögnunum tók svo Hjörleifur Stefánsson arkitekt sem vann varðveislumat og bætti við söguna.

Þau hús sem skráð eru í húsakönnun þessari eru öll hús í byggðalaginu sem eru innan þess svæðis sem verður deiliskipulagt sbr. Skipulagslýsingu fyrir gamla bæinn í Grindavík.

Sérstakar þakki fyrir veitta aðstoð fá Minjafélag Grindavíkur og þeir Grindvíkingar sem aðstoðuðu við vinnsluna með því að að miðla fróðleik og aðstoða við leit af myndum af húsunum eins og þau voru.

Fyrsti eigandi Kristinn Guðmundsson og Jórmundur Kristinsson

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

1960 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið var byggt af Kristni Guðmundssyni, Þuríði Jonsdóttur og syni þeirra Jórmundi. Þegar þeir Kristinn og Jórmundur byggja húsið var búið að byggja grunninn af húsinu. Jórmundur bjó í austur enda hússins og Kristinn í þeim vestari.
Við húsið stendur gamalt tundurdufl var notað sem olíutankur þegar olíukynding var í húsinul.
1946 stóð þarna grunnur, steypt vatnsþró og leyfar af vindmyllu, í því húsi bjó einn af stofnendum verkalýðsfélags Grindavíkur. Þau hjónin hröktustí burtu frá Grindavík þess vegna.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Johan Johansen og Helgu Aðalgeirsdóttur

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Hlaðið úr holsteini
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Byggt af Johan Johnsyni 1956. Hann flutti inn í húsið í ágúst 1958 ásamt fjölskyldu sinni. Kona hans var Helga Aðalgeirsdóttir frá Krosshúsum.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Þórólfur Sveinsson og Alma Norman

Upphafleg notkun

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Hlaðið úr holsteini
Klæðning	Timbur
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Þórólfur og Alma komu frá Skagaströnd.
Þórólfur lagði miðstöðina sjáfur í húsið með "fittings" og múraði inn í veggin sem var frammúrstefnulegt á þessum tíma. Sagan segir að það hafi verið skítakuldi í húsinu.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Timbur
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris Útskot

Helstu breytingar

Gluggabreyting

Ný klæðning

Viðbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Einar G. Einarsson lét byggja húsið trúlega upp úr 1920 fyrir vermenn.
Hér bjuggu Jón Sveinsson og Margrét Jónsdóttir með tveimur sonum sínum. Ung hjón Kristján Þorvaldsson og Krístin Guðmundsdóttir keyptu húsið af þeim og byrjuðu sinn búskap þarna. Þau dóu bæði á sóttarsæng í sömu viku frá þremur ungum börnum. Þeim var komið fyrir hjá skyldmennum hér í byggðarlaginu, sem komu þeim í foreldrastað.
Kristinn Guðmundsson og Þuríður Jónsdóttir kaupa Akur af dánarbúinu og búa þar á veturna en á Tótum á sumrin. Um 1940 er þetta hús selt Vilmundi Stefánssyni og Maren Jónsdóttur frá Sjólyst. Vilmundur var eini maðurinn sem bjargaðist af skipinu Óskabirninum sem fanst marrandi á rúmsjó.
Þarna var fyrst afgreidd mjólk frá mólkursamsölu í Grindavík.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Guðmundur Tómasson

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

	Endurbygging
	Ný klæðning
	Gluggabreyting
1977	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið sjálft er töluvert eldra Guðmundur Tómasson hefur líklega byggt það milli 1920 og 1930 hann byggði svo við húsið 1952. Magnús Ólafsson breytti húsinu á svipuðum tíma og bílskúrinn var byggður, 1977.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Kjallari Einlyft Útskot

Helstu breytingar

	Svalir	Ársæll Vignisson	arkitekt
	Gluggabreyting	Ársæll Vignisson	arkitekt
?	Viðbygging		

Hönnuðir breytinga

Saga

Valdimar Einarsson frá Húsatóptum og Sigríður konan hans bjuggu i Bjargi.
Í kringum 1945 komu Ragnar Jóhannsson og Gyða Waage frá Bíldudal og voru búsett í Bjargi með börnum sínum. Þau byggðu við húsið í kringum 1960 hlaðin úr sandsteini.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Lundur eftir bruanann 1966

2013

Upphafleg gerð húss

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Skáþak(skúrþak)
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Saga

Gurún og Guðmundur foreldrar Einar Guðmundssonar skipstjóra á Keflvíkingi bjuggur hér lengi.
Þessi Guðmundur var eini maðurinn i sem bjargaðist af skipi Guðjóns Magnússonar sem fórst hér á sunndinu. Hann hékk á stýrishúsinu og söng sálma.
Þórunn ekkja Brynjólfs prests bjó þarna um tíma með barnabarni sínu Dídí.
1953 fluttu þarna Guðmundur Karlsson og Simba ásamt Eðvarð Ragnarssyni og Guðlaugi Óskarssyni sem voru skipsmenn hjá Guðmundi. Þeir fluttu svo í viðbygginguna 1954 sem var byggða af eigendu Hraðfrystihúss Þórkötlustaða.
Húsið brann tvisvar 1966 og 1967.

Nýja húsið er líklega byggt á sama grunni og viðbyggingin.Núverandi hús var flutt hingað frá Reykjavík af Guðmundi frá Skála (Ísólfsskála og Valgerði Guðmundsdóttur dóttur hans.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Einar í Ásgarði og Jón í Baldurshaga

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið var byggt sem verbúð en er nú íbúðarhús.
Húsið var byggt úr efni úr bröggum frá hernum. Það var einangrað eins og braggarnir voru einangraðir með sérstöku ullarefni. Braggarnir voru líklega úr spítalakampnum við Reykjanesbrautina eða Broadstreet.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Eigendur Hrafns Sveinbjörnssona GK-255

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

Viðbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Eigendur Hrafns Sveinbjarnarsonar GK-255 byggðu húsið 1947. Húsið var byggt úr efni úr bröggum frá hernum. Það var einangrað eins og braggarnir voru einangraðir með sérstöku ullarefni. Braggarnir voru líklega úr spítalakampnum við Reykjanesbrautina eða Broadstreet. Húsið ásamt skiptinu runnu inn í Þorbjörn þegar hann var stofnaður 1952.
Þorbjörn hf átti húsið og rak þar verbúð. Þegar þeir byggðu nýju verbúðirnar við Hafnargötu 12 gaf Þorbjörn (Tómas Þorvaldsson forstjóri) Björgunarsveitinni Þorbirni húsið. Björgunarsveitin byggði svo við það stálgrindarhús sem er steinsteypt á milli.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Guðjóni Magnússon og Jósefína Magnúsdóttir
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús



Mynd frá um 1930 í eigu Erla Borg Jónsdóttir

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Ris Einlyft Kjallari

Helstu breytingar

	Endurbygging
1960	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið var byggt 1915 af Guðjóni Magnússon og Jósefínu Guðbrandsdóttur og voru þau fyrstu íbúar þess. Guðjón þessi fórst á Járngerðarsundi 14. mars 1926 og ekkja hans seldi húsið eftir það. Jón Gíslason og Valgerður Sigurðardóttir keyptu húsið 1930. Jón endurbyggði síðan húsið um 1953 og breytti því eins og það er í dag.
Jósefína hafði þá byggt Litla Baldurshaga (Sunnubraut 4) og flutti hún í það 1930.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Mynd frá um 1940 úr bókinni Móaaætt frá Skagaströnd

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

Endurbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Hús var byggt á lóðinni eftir flóðin 1925. En þá flaut Akurhús í heilu lagi upp eftir túninu. Valgerður og Páll (íbúar Akurhúss) byggðu þá timburhús ofar í bænum sem hefur gengið undir nafninu Pálshús. Eftir þeirra dag hófu búskap í húsinu Kristján Sigurðsson og Margrét Sigurðardóttir sem byggðu síðar Berg. Þá eignast húsið Hermann Thorsteinssen og Katrín, þau byggðu við húsið og gerðu það í núverandi mynd 1955. Kata í Pálshúsum var aðal smiðurinn og Hermann handlangaði fyrir hana.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Mynd frá Einari í Krosshúsum.

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Einlyft Ris Kjallari

Helstu breytingar

1958 Endurbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Sigurpáll Aðalgeirsson endurbyggir húsið 1958 nánast utan um eldra húsið, nýja húsið er steypt og seinna klætt með garðastáli. Foreldrar hans, Aðalgeir Flóventsson og Guðrún Eyjólfsdóttir, byggðu húsið um 1935.
Fyrir 1935 stóð þarna torfhús.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Einlyft Ris Útskot

Helstu breytingar

	Viðbygging
1967	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Kristín á Hellum var einstaklega góð kona. Kristín keypti þetta ásamt syni sínum, Magnús Guðmundsson, eftir að Kristín hafði misst mann sinn á Tóftarsundi.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris Kjallari Kvistir Anddyri

Helstu breytingar

1950 Endurbygging

1972 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Jón Sigurðsson, formaður, bjó á Sólheimum með konu sinni Guðríði sem var hér lengi ljósmóðir.
Sigurður Magnússon skipstjóri og útgerðarmaður og Sóla (Þórlaug Ólafsdóttir) keyptu húsið 1943. Þau endurbyggðu húsið um 1950 utan um timburhúsið. Þau stækkuðu húsið tvisvar fyrst 1950 og seinna 1958. Yfirsmiður var Bergur Bjarnason í Hjarðarholti.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Jón A. Jónsson og Elvar Jónsson.

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Steinsteypt
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris Kvistir

Helstu breytingar

1965 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið er byggt af feðgunum Jóni A. Jónssyni (bæjarverkstjóra og slökkvistjóra) og Elvari Jónssyni.
Jón bjó svo á neðri hæðinni og Elvar á efri hæðinni.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

	Endurbygging
1966	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Byggt af Einari G. Einarssyni í Garðhúsum fyrir vermenn. Húsið var byggt rétt á undan Tröð við hliðina á og leit eins út, nema stóð öðruvísi í lóðinni.
Marín Jónsdóttir og Vilmundur Stefánsson búa í Garðshorni 1940. Síðan er þetta aftur nýtt sem verbúð.
Seinna breytt í íbúðarhús. Hjalti Þórarinsson og Sigurbjörg (Bagga) keyptu húsið og bjuggu í því til dauðadags.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Útskot

Helstu breytingar

Viðbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið er byggt af Einari G. Einarssyni í Garðhúsum fyrir vermenn. Húsinu var fljótlega breytt í íbúðarhús og var fyrsti íbúi þess Ólafur Þorvaldsson starfsmaður hjá Einari sem innanbúðarmaður. 1968 gaf Ólafur út bókina Áður en fífan fikur. Guðrún dóttir Einars í Garðhúsum eignaðist svo Tröð.
Seinna átti Guðmundur Grétar Jónsson, fisksali, Tröð og Lára konana hans. Matthías Guðmundsson Grindvík húsvörður fæddist í Tröð.

Varðveislumat

Byggingarlist
Menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:
Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Alexander

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

um 1936-40 Úr safni Elínar Alexandersdóttir

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Kjallari Einlyft Útitröppur Ris

Helstu breytingar

	Endurbygging
1991	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Á lóðinni stoð hús sem hér Akrakot, líklega byggt upp úr 1920 af Magnúsi Guðmundssyni og konu hans Þóru.
Alexander Sigurðsson og Margrét Eiríksdóttir kaupa Akrakot af Magnúsi og bjuggu þar fyrstu búskaparár sín. Þau rifu húsið og byggðu nýtt 1936, sem þau kölluðu Sjávarhóla.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Sigurður Árnason og Gunnhildur Magnúsdóttir.

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

líklega um 1960 úr safni Ólafs Rúnars

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

Viðbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Í Akrahóli bjuggu Sigurður Árnason og Gunnhildur Magnúsdóttir. Þau byggðu húsið eftir að Akurhús flutu upp 1925. Líklega hefur skúrbyggingin verið byggð við mjög snemma undir skepnur.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Helgi Hjartarsson
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús
Vörugeymsla

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

Viðbygging
Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Helgi var með rafmagnsverkstæði sambyggt íbúðarhúsinu.

Varðveislumat

Byggingarlist
Menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:
Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Jón Dagbjartsson og Jórunn Ólafsdóttir

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Kjallari Einlyft Útitröppur Anddyri

Helstu breytingar

2011 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Þar bjuggu Jórunn Ólafsdóttir og maður hennar Jón Dagbjartsson. Síðar Keyptu húsið Ingvi Jónsson og Guðrún Jóelsdóttir. Í dag á húsið barnabarn þeirra Guðrún

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Guðmundur Eggertsson
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Hlaðið úr holsteini
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

	Ný klæðning
1965	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Byggt af Guðmundi Eggertssyni 1954. Síðan keypti Jón Árnason, verkstjóri húsið.

Varðveislumat

Byggingarlist
Menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:
Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

1968	Bílskúr
	Viðbygging
	Kvistur

Hönnuðir breytinga

Saga

Byggður af Jósefínu Guðbrandsdóttur, ekkju Guðjóns Magnússonar, sem druknaði á Járngerðastaðarsundi 14. mars 1926. Guðjón og Jósefína bjuggu áður að Baldursaga (Hellubraut 1)
Seinna kom viðbygging með einhalla þaki og anddyrið einnig byggt síðar. Bílskúr var einnig byggður síðar.
Húsið er forskalað í dag.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Óli færeyingur og Elín Jónsdóttir
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

frá um 1960 úr safni Ólafs Rúnars.

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund Steinsteypt
Klæðning
Þakgerð Valmaþak
Þakklæðning Bárujárn
Undirstaða Steinsteyptar
Útlit Einlyft
Ris

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Byggt af hjónunum Óla færeyingi og Elínu Jónsdóttur.

Varðveislumat

Byggingarlist
Menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:
Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Þórhallur Einarsson.

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Steinsteypt
Klæðning	Steining, skeljasandur
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Tvílyft Ris Kjallari Útitröppur

Helstu breytingar

Kvistur

Hönnuðir breytinga

Saga

Áður stóð þarna timburhús, svipað og önnur hús í Grindavík. Þar bjó Guðmundur og frú.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Ólafur Sigurðsson og Hulda Gísladóttir frá Vík

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Hlaðið úr holsteini
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris Kvistir Útitröppur

Helstu breytingar

1960 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Guðjón Klemensson

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Kjallari Ris Einlyft Anddyri

Helstu breytingar

	Bruni
	Endurbygging
1962	Viðbygging
	Ný klæðning
1962	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Guðjón Klemensson og frú byggðu húsið. Það brann að miklu leiti árið 1948 en var endurbyggt eftir söfnun bæjarbúa til aðstoðar Vilbergi. Síðar kom viðbygging, um 1960.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Kjallari Ris Kvistir Útitröppur

Helstu breytingar

Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið var byggt fyrir, Brynjólf Magnússon sóknarprest Grindavíkur.
Við húsið voru byggð gripahús sem tilheyrðu prestssetrinu og var presturinn með umfangsmikip búfjárhald, hænur og kindur.
Prestsetrinu tilheyrðu þónokkrar túnskákir innan bæjarins. T.d. skákin á móti Bjargi, L-laga skák við Garðhús, og skák við Vatnsstæðið, neðan við Ólatún.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Einar G. Einarsson Garðhúsum

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Tvílyft Kjallari Útitröppur

Helstu breytingar

	Ný klæðning
1976	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Í húsi í Þórkötlustaðahverfi, stóðu eigendur ekki í skilum við Einar G, Einarsson, Garðhúsum, Einar lét rífa húsið og var Hvoll byggður úr efniviði hússins sem rifið var. Hann lét byggja húsið fyrir dóttur sína Ingveldi og tengdason Rafn Sigurðsson skipsstjóra á Kötlu.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Sigvaldi Kaldalóns
Hönnun Guðjón Samúelsson

Upphafleg notkun Íbúðarhús
Læknastofa

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund Timbur, bindingur
Klæðning Bárujárn
Þakgerð Risþak
Þakklæðning Bárujárn
Undirstaða Steinsteyptar
Útlit Kjallari
Einlyft
Ris
Kvistir
Útitröppur
Anddyri

Helstu breytingar

1962 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Það var hausti 1929 að þau tíðindi urðu að til Grindavíkur flutti Sigvaldi Kaldlóns, læknir og tónskáld ásamt fjölskyldu sinni. Aldrei áður hafði læknir haft búsetu í Grindavík og þurftu hreppsbúar því ekki lengur að sækja læknisþjónustu til Keflavíkur eða Hafnarfjarðar og þótti þeim hagur sinn hafa vænkaðist mjög við þetta. En Grindvíkingar nutu ekki einungis góðs af læknisstörfum Sigvalda. Hann hafði einnig mikil áhrif á allt menningar- og félagslíf í hreppnum og hefur veru hans verið líkt við menningalega vígslu fyrir Grindavíkinga.

Aðdragandinn að Komu Sigvalda Kaldalóns til Grindavíkur var hinn merkilegasti og olli miklu umtali á sínum tíma. Árið 1929 losnaði héraðslæknisembættið í Keflavík og í kjölfarið fylgdu hatrömm átök, sem gengu síðar undir nafninu "Stóra bomban " á milli Jónasar Jónssonar frá Hriflu, þáverandi dóms- og heilbrigðisráðherra og Læknafélags Íslands. Hafði Læknafélagið búið svo um hnútana að aðeins ein umsókn var send inn um stöðuna og hugðist félagið þannig styrkja aðstöðu sína gagnvart ráherranum, sem ekki virtist eiga margra kosta völ. Jónas mun þá hafa sent menn út á örkina til að finna umsækjanda sem hann gat sætt sig við. Litlu síðar barst umsókn í nafni Sigvalda Kaldalóns. Ráðherrann var ekki að tvínóna við hlutina, heldur lét strax skipa Sigvalda í embættið, og varð, eins og nærri má geta uppi fótur og fit, er læknanefndin fékk pata af því að búið væri að skipa Sigvalda í embættið. Læknafélag ísland gerði þá kröfu á hendur Sigvalda að hann drægi umsókn sína til baka og þegar hann neitað því var hann rekin úr læknafélaginu. Þá mun Ólafur Thors hafa efnt til borgarafundar í Keflavík, þar sem samþykkt var

Varðveislumat

Byggingarlist Guðjón Samúelsson húsameistari ríkisins teiknaði.
Menningarsögulegt gildi Merkileg saga tengist húsinu. Teiknað sérstaklega fyrir Sigvalda Kaldalóns lækni og tónskáld. Sigurður m.
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)

Fyrsti eigandi Einar Einarsson

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Steinsteypt
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Flatt þak
Þakklæðning	
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Tvílyft Kjallari Útskot Útitröppur Anddyri

Helstu breytingar

1988 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Var byggt af Einari Einarssyni, syni Einars G. Einarssyni í Garðhúsum 1929 sem bjó þar ásamt konu sinni Ellen Einarsson. Þess má geta að Grindvíkingar eiga Einari Einarssyni mikið að þakka þar sem hann ljósmyndaði sögu þessara bæjar frá 1923 til okkar daga, þannig eigum við sögu þessa bæjar nánast til í myndum frá þeim tíma . Einar var einn af frumkvöðlum slysavarnarfélagsins Þorbjarnar og framsýnn athafna og útgerðarmaður í bænum.

Í Krosshúsum dvaldi Halldór Laxnes um tíma á meðan hann vann að bók sinni um Sölu Völku.

Varðveislumat

Byggingarlist	Sérstakur stíll. Gotnesk áhrif. Sbr. hús Sturlubræðra í Reykjavík o.fl.
Menningarsögulegt gildi	
Umhverfisgildi	
Upprunaleiki	
Ástand	
Varðveislugildi	

Niðurstaða varðveislumats:

Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)

Fyrsti eigandi Einart G Einarsson
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús



2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Steinsteypt
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Tvílyft Kjallari Anddyri Útitröppur Kvistir Ris Útskot

Helstu breytingar

1930 Viðbygging

2014 Endurbætur

Hönnuðir breytinga

Saga

Garðhúsin voru byggð 1914 af Einari G. Einarssyni og konu hans Ólafíu Ásbjarnardóttir en Einar var jafnan kenndur við húsið og nefndur Einar í Garðhúsum. Áður bjó á jörðinni Einar Jónsson, bróðir Sæmundar á Járngerðarstöðum.
Einar í Garðhúsum var þekktur maður á sinni tíð og maður sem mikið kvað að um langan aldur og átti mikinn þátt í atvinnulífinu. Um alla mikla menn standa stormar og það duldist engum að hér fór maður er gerði mikið og hafði stóran hug.
Við Garðhúsin stóð áður elsta hús Grindavíkurbæjar svokallað Gestshús. Það var flutt fyrir fáum árum síðan í sjómannagarðinn.

Í kjallara hússins var rafstöð til heimilsinota líklega alveg frá 1914.
Þegar verið var að byggja húsið átti að steypa loftplötuna á milli hæða í húsinu, en húsmóðirin á heimilinu tók það ekki í mál, þar sem hún óttaðist að steinsteypan gæti ekki staðið ein og sér og að einn góðann veðurdag myndi platan hrynja ofan á fjölskylduna. Það varð því úr að sett var trégólf í staðin.

Á stríðsárum seinni heimstyrjaldarinnar fengu forráðamenn Landsbanka Íslands að geyma verðmætustu skjöl bankans í kjallara þessa húss, en hann er mjög rammgerður.

Varðveislumat

Byggingarlist	Merkilegt hús. Að ýmsu leyti upprunalegt. Skoða þarf betur.
Menningarsögulegt gildi	Tengist sögu Grindavíkur í eina öld.
Umhverfisgildi	
Upprunaleiki	Töluverður
Ástand	Gott
Varðveislugildi	Mikið

Niðurstaða varðveislumats:

Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)

Fyrsti eigandi Þorvaldur Klementsson
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris Kjallari

Helstu breytingar

Kvistur

Bakhús

Hönnuðir breytinga

Saga

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)

Fyrsti eigandi Sæmundur Jónsson, Margrét Sæmundsdóttir

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Kjallari Einlyft Ris

Helstu breytingar

	Ný klæðning
1925	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Byggt af Sæmundi Jónssyni 1924. Sæmundur bjó þar ásamt konu sinni Margréti Sæmundsdóttur, sem var systur Bjarna Sæmundssonar, fiskifræðings.
Vilborg Helgadóttir og Kristinn Kaupa húsið 1946 en þá stóð það tómt. Synir þeirra eiga það í dag.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)

Fyrsti eigandi Tómas Snorrason, Jórunn Tómasdóttir

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Kjallari Einlyft

Helstu breytingar

Endurbygging

Sólskáli

Gluggabreyting

Ný klæðning

Viðbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Byggt af Tómasi Snorrasyni og konu hans Jórunni Tómasdóttur árið 1890.
Sagan segir að efnið í þetta hús hafi komið úr skútubraki sem rak í skoruna við gamla vitann á Valahnúki. Presturinn á Stað lét flytja það til Grindavíkur og bjóða það upp hér. Bitarnir úr þessu flaki eru a.m.k. í gólfinu.
Í húsinu fæddist Bjarni Sæmundsson og er þar uppalinn. Fyrsti fiskifræðingur Íslands og prófessor við Háskóla Íslands.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi Friðað vegna aldurs

Niðurstaða varðveislumats:

Hús er friðað (blátt)

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús
Verksmiðja

2014

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Upphaflegt hús var byggt um 1920 og er annað hús en á myndinni hér. Það varstaðsett eilítið norðar á lóðinni. Það hús var upphaflega íbúðarhús, þá fiskverkunarhús og svo bílaverkstæði og brann um 1970.
Eldri mynd væntanleg.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Tvílyft Kjallari Ris Anddyri

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Í húsinu hafa fjöldi manns búið.
Á gaflinum sem snýr að sjónum var strengt lak til að vara sjómenn við að innsiglingin væri slæm.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Ris Einlyft Útskot

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Sigríður Guðmundsdóttir og Jón Jónsson byggðu húsið og bjuggu í Templaranum á meðan á byggingu stóð. Til þeirra flutti Karólína Jónsdóttir og hugsaði um þau í ellinni. Systkynin gáfu henni svo húsið eftir þeirra dag.
Húsið var rifið til að rýmka til fyrir veginum. Húshornið á móts við Einarsbúð var iðulega skemmt þar sem ekið var utan í það.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Einlyft Kjallari Ris Kvistir Anddyri

Helstu breytingar

1954 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Símstöðin og pósthúsið var í þessu húsi eftir að hún var flutt frá Eyði og var rekin þarna í fjöldamörg ár í viðbyggingunni.

Varðveislumat

Byggingarlist
Menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Pakkhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris Kjallari

Helstu breytingar

Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Pakkhús frá verslun Ólafa Árnasonar frá Gimli.
Húsin var breytt í íbúðarhús eftir 1970, líklega af Guðnýju Ragnarsdóttir frá Húsavík og manni hennar.
Áður var þetta fjós. Í kjallaranum á húsinu var þvottahúsið hennar Gunnhildar í Stóra-Gimli.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Sigurgeir Guðjónsson
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Ris Kjallari Einlyft

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Í Vorhúsum bjuggu Guðmundur og Sigurveig. síðar bjuggu hér Ráðhildur Guðjónsdóttir, dóttir Guðjóns á Hliði, og Sigurgeir Jónsson frá Hrútarfirði.
Fyrir 1925 stóð þarna torfbær sem eyðilagðist í flóðunum 1925.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Grindavíkurbær
Hönnun

Upphafleg notkun Samkomuhús
Skólahús

Upphafleg gerð húss

Tegund Timbur, bindingur
Klæðning Bárujárn
Þakgerð Risþak
Þakklæðning Bárujárn
Undirstaða Steinsteyptar
Útlit Einlyft
Anddyri

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Fyrsti skólinn í Grindavík tók til starfa 1904 og var um leið samkomuhús Grindvíkinga. Hús þetta var kallað Templarinn og síðan Mánaborg. Þetta hús hefur því miður verið rifið.
Húsið hefur gengt ýmsum hlutverkum í gegnum tíðina, verslun, veitingahús, íbúðarhús og bakarí svo eitthvað sé nefnt.
Þegar útvarp kom fyrst til Grindavíkur var hlustað á það í Templaranum.

Varðveislumat

Byggingarlist
Menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Karl Karlsson

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris Kjallari Útskot Kvistir

Helstu breytingar

1950	Bílskúr
	Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Í Karlsskála bjuggu Karl Ágúst Guðmundsson og Guðrún Steinsdóttir.
Sveinn Ívarsson og Ívar Þórhallsson gerðu upp húsið í upphaflegri mynd um 1985. Endurnýjuðu m.a. grindina.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Líklega Einar G. Einarsson í Garðhúsum.

Upphafleg notkun Verslun

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

Gluggabreyting

Viðbygging

Breytt í íbúð

Hönnuðir breytinga

Saga

Þarna var rekin verslun, bæði af Hlöðveri Einarssyni, Kaupfélagi Suðurnesja og hjónunum Hjalta Magnússyni og Petru Guðrún Stefánsdóttur. Síðar var húsinu breytt í íbuðarhús.
Ólafur SiJ

gurðsson frá Akrahólum byggði bakhúsið um 1950 við Hlöllabúð en bjó aldrei þar.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

um 1957

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Skáþak(skúrþak)
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

1960 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Þar bjugg gömul hjón Kristján og Katrín.
1956 kaupir Eðvarð Ragnarsson og Helga Enoksdóttir og stækka það 1961-62. Þau byggðu yfir gamla húsið og rifu það svo innan úr því. Páll Eyþórsson og Torfhildur kaupa húsið 1973

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Úr safni Elínar P. Alexandersdóttur

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr grjóti
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Engin ný mynd til staðar þar sem húsið var rifið og stendur ekki í dag.
Þar bjuggu Eiríkur Guðmundsson og Rósa Samúelsdóttir og seinna Skarphéðinn Jónsson og Evlín Adolfsdóttir.
Efri hæ'ðin hefur verið leigð út um tíma.
Lílega hefur húsið verið byggt um svipað leyti og Hæðarendi um 1904.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Sverrir Þorbergsson og Guðmunda Ólafsdóttir

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris Kjallari Útskot

Helstu breytingar

	Ný klæðning
1962	Geymsla á lóð

Hönnuðir breytinga

Saga

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Gunnar Magnús Ólafsson

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Einlyft Ris Kjallari

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Engin ný mynd til staðar þar sem húsið var rifið og stendur ekki í dag.

Gunnar Magnús Ólafsson og kona hans Ólöf Jónsdóttir voru fyrstu íbúar hússins. Norður af húsinu, samfast, er fjós og fjárhús svo er steypt ker í horninu það var vatnsþróin.
Gunnar Magnús Ólafsson byggði einnig Borgartún og flutti í það 1952 og flutti þá elsti sonur hans, Bjarni Gunnarsson ásamt konu sinni Jenný Þorsteinsdóttur í Hæðarenda.
Aftan við húsið sést í Byggðarenda.
Áður stóð á lóðinni torfbær.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Gunnar Magnús Ólafsson
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Hlaðið úr holsteini
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Kjallari Einlyft Ris

Helstu breytingar

1976	Bílskúr
	Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Flutt var í húsið 1952.
Kjallari, burðarvirki, plöturnar og innveggir eru steyptir. en útveggir hlaðnir úr holsteini. Steyptar rennur.
Síðar steypti Ólafur Sigurðsson múrari skel utan um húsið en það var alltaf raki í því. Það lét Björgvin Gunnarsson þegar hann kaupir húsið.
Seinna var húsið klætt með steni klæningu.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Jón A. Jónsson og Lárus Jónsson bræður.

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Tvílyft Kjallari Ris Útitröppur Anddyri

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Byggt af bræðrunum Lárusi og Jóni Jónssynum 1931. Foreldrar þeirra Jón Sveinsson og Margrét Jónsdóttir bjuggu einnig í húsinu . Þau höfðu áður leigt af Einari G Einarssyni að Akri.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Guðrún Þorvalsdóttir
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund Timbur, bindingur
Klæðning Bárujárn
Þakgerð Risþak
Þakklæðning Bárujárn
Undirstaða
Útlit Ris
Einlyft

Helstu breytingar

1965 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Í því bjó Guðrún Þorvarðadóttir, fyrsti hvatamaður að stofnun Kvenfélagsins.
Karl Karlsson og Eyrún Árnadóttir byggðu við húsið og breyttu því eins og það er í dag. Áður var húsið í sama stíl og önnur hús frá sama tíma, t. d. Ásgarður og Baldurshagi.

Varðveislumat

Byggingarlist
Menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:
Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

Endurbygging

Rifið

Hönnuðir breytinga

Saga

Stefán Júlíus Jónsson og Stefanía Rut Sigurðardóttir bjuggu þarna snemma meðan húsið leit út eins og á myndinni. Þorleifur Þorleifsson (Leifi) átti það og sonur hans stækkaði húsið gjörbreytti því.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Kvenfélag Grindavíkur

Upphafleg notkun Samkomuhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Steinsteypt
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris Kjallari Kvistir

Helstu breytingar

1951 Viðbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Hús Kvenfélags Grindavíkur.
Frumkvöðull að stofnun Kvenfélags Grindavíkur var Guðrún Þorvarðardóttir í Ási, en hún hafði kynnst slíkum félagsskap í Hafnarfirði og Reykjavík. Það var svo 24. nóvember 1923, að 23 Grindvísar konur komu saman í barnaskólanum og stofnuðuð Kvenfélag Grindavíkur.
Á fyrstu árum kvenfélagsins háði húsnæðisleysi mjög starfsemi þess. Grindvískar konur voru stórhuga og sókndjarfar á þessum árum og ákváðu því að ráðast í að byggja yfir starfsemi félagsins og hófust handa við að safna peningum fyrir byggingunni, sem var ekkert smá smíði á þessum árum. Ein af þeim frábæru hugmyndum sem þessar konur fengu var að fá sjómenn og útgerðamenn í Grindavík til að gefa hálfan hlut af hverju skipi í hreppnum úr róðri á sumardaginn fyrsta og var þetta gert þar til búið var að greiða húsið að fullu.
Þess má geta að þessi siður tíðskaðist lengi eftir þetta að eiginkonur sjómanna í Grindavík fengu hlut manna sinna á sumardaginn fyrsta til eigin ráðstafanna.
Húsið var svo vígt við hátíðlega athön 1. nóvember 1930 og mun það hafa verið fjölmennasta samkoma sem efnt hafði verið til í Grindavík á þeim tíma. Á þessum árum hefur þetta hús verið með stæðstu húsum sem reist voru utan Reykjavíkur.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Ingimundur Guðmundsson

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Einhalla
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Útitröppur Útskot Kjallari Einlyft

Helstu breytingar

1982 Þakhækkun

1982 Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið var byggt 1930 af Ingimundi Guðmundssyni, sem starfaði þá sem skrifstofumaður hjá Einari G Einarssyni í Garðhúsum. Húsið átti að varða einlyft með risi og átti andyrið að snúa í austur. En einhverra hluta vegna var risið aldrei byggt. (Sveinbjörn) Ágúst Sigurðsson keypti svo húsið af Ingimundi 1941.

Í húsinu bjuggu svo hjónin Ágúst og Matthildur Sigurðardóttir með 14 börn sín og leigðu þau Guðsteini Einarssyni hreppsstjóra og forstjóra Hraðfrystihúss Grindavíkur, eystri hluta hússins í 12ár og var hann einnig með hreppsskrifstofuna þar.

Húsið var endurbyggt 1982 af börnum þeirra hjónanna.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Dagbjartur Gíslason

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Kjallari Einlyft Ris

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Dagbjartur Einarsson og Valgerður Einarsdóttir byggðu Ásgarð eftir að hús þeirra Vellir lagðist af í flóðinu 1925. Bræðurnir Einar og Guðmudur Dagbjartssynir keyptu húsið eftir dag föður síns og stækkuð þeir það til suðurs.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Jón Sigurðsson og Guðríður ljósmóðir

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Útitröppur Útskot Ris Kjallari Einlyft

Helstu breytingar

	Viðbygging
1975	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Jón Sigurðsson og Guðríður ljósmóðir byggja húsið 1938. Einar og Jón Einarssynir kaupa húsið af Guðríði og manni hennar. Síðan keypti Ingólfur Karlsson húsið og kona hans Vigdís. Eiríkur Alersandersson og Hildur átti síðan húsið og Guðbrandur Eiríksson og Hrefna kaupa síðan húsið af honum.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Ingimundur Ólafsson
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Kjallari Ris

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið er byggt af Ingimundi Ólafssyni, sem gekk undir nafninu Ingimundur Íshús, þar sem hann byggði Íshús Grindavíkur. Síðar kaupa hjónin Þorsteinn Símonarson og Gróa Magnúsdóttir frá Vallarhúsum í Grindavík og bjuggu þau síðan í Múla allt sitt líf. KRON fékk leigt í kjallaranum og þar hófst versluanrrekstur þeirra í Grindavík.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Sæmundur Níelsson
Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Steinsteypt
Klæðning	Hraunað
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Tvílyft Ris Útskot

Helstu breytingar

1935 Viðbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið byggt 1930 af Sæmundi Níelssyni, Gústaf Pálsson kaupir neðrihæðin 1939. Efrihæðin var leigð bretum til 1945 og keyptu þá bræðuriunir Egill og Guðjón Guðlaugssynir húsið fyrir foreldra sína, Guðlaug Gíslason og Guðmundu, sem bjuggu þá á Hópi.
Breski herinn tók efri hæðina á stríðsárunum og byggði turn uppúr henni til að fylgjast með flug- og skipaumferð.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Kristján Sigurðsson og Margrét Sigurðardóttir

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Hlaðið úr holsteini
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Valmaþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Útitröppur Tvílyft

Helstu breytingar

1970	Bílskúr
	Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Kristján Sigurðsson og Margrét Sigurðardóttir byggðu húsið.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Runólfur Hannesson og Helga Kristinsdóttir

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Steinsteypt
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Þarna var áður gata í gegnum lóðina og þess vegna var lóðin auð. Húsbyggjendur stóðu sjálfir í því að teikna skipulag götunnar og lögðu til nafn á henni. Skipulagið fengu þau samþykkt hjá Skipulagsstjóra ríkisins og oddvitanum Svavari Árnasyni.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Pakkhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr grjóti
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

Ný klæðning

Endurbætur

Hönnuðir breytinga

Saga

Hér er það sem ég skrifaði um Flagghúsið (tekið af ferli, heimasíðu Grindavíkurbæjar og frá Erling):
Flagghúsið er eitt elsta hús Grindavíkur, talið vera byggt árið 1890, í Garðhúsum og svo flutt á núverandi stað. Erling Einarsson núverandi eigandi telur að það eigi sér jafnvel lengri sögu og hafi verið flutt að Garðhúsum um 1806 þegar húsin í Kóngsverslun í Staðarhverfi voru tekin niður og seld á uppboði.
Í dag er þetta eina húsið sem enn stendur af verslunarhúsum Einars Kaupmanns í Garðhúsum. Húsið markar upphaf skipulagðrar byggðar í Grindavík, enda öll húsnúmer frá þessu húsi talin. Beint fram af húsinu eru leifar af uppsátrinu og gömlu bryggjunni í Grindavík. Flagghúsið hefur m.a. verið íbúðarhús, verbúð, samkomustaður, beituskúr, pakkhús, salthús, veiðafærageymsla og netaloft. Auk þess er þarna sögusvið nóbelsverðlaunaskáldsins og leiksvið kvikmyndarinnar „Sölku Völku".

Flagghúsið fékk viðurnefni sitt af því að það þjónaði sjófarendum á Járngerðarstaðasundi en það var erfitt og hættulegt. Þar voru sjómenn varaðir við ef aðgæslu var þörf á Járngerðarstaðarsundi. Þá var flaggað lóðabelgjum, einum, tveim eða þrem eftir því hversu slæmt sundið var. Eins var verkafólk kallað til með flaggi þegar breiða átti saltfisk á nálæga þurrkreiti eða taka þurfti fiskinn saman.
Húsið var gert upp fyrir nokkrum misserum.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi Friðað vegna aldurs

Niðurstaða varðveislumats:

Hús er friðað (blátt)

Fyrsti eigandi Rafmagnsfélagið
Hönnun

Upphafleg notkun Annað

Upphafleg gerð húss

Tegund	Steinsteypt
Klæðning	Ómúrað
Þakgerð	Flatt þak
Þakklæðning	Steypt
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

Ný klæðning
Endurbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Þegar Reykvíkingar tóku í notkun vatnsaflstöð við Elliðarár og hættu rekstri olíuknúina rafstöðva voru sumar þeirra seldar til nágrannabyggða. Eygðu framfarasinnaðir menn í Grindavík þá möguleika á því að raflýsa kauptúnið. Einar G. Einarsson kaupmaður í Garðhúsum, hafði fyrir þennan tíma litla rafstöð til heimilisnota í kjallara Garðhúsa, og beitti sér árið 1923 fyrir stofnun félags um kaup á svo nefndri Njálsgöturafstöð sem gagnast gæti flleirum. Ekki er vitað, hversu margir Grindvíkingar gengu í Rafmagnsfélagið svokallað, en reist var hús, Rafstöðvarhúsið, sem enn stendur við Víkurbraut 12.
Eiríkur Ormsson, rafvirkjameistari var fengin til að setja upp fyrir Grindvíkinga rafalinn og leiða leiðslur um plássið. Rafmagnsfélagið var lagt niður um 1930 á erfiðleikaárunum vegan rekstrarerfiðleika.Vélarkosturinn hafði gengið úr sér og líklega hefði þurft að kaupa aðra ljósasamstæðu þarna inn því var rafstöðin lögð niður og Grindvíkingar voru bara í myrkri og lifðu bara með olíulampa og engin útiljós allt þangað til rafmagnið kom 1946. Um tíma fékk þetta hús annað nafn og var kallað Smiðjan en þá var hér ungur maður frá Vík, Gunnar Gíslason. Hann lærði járnsmíði og setti hér upp smiðju. Þá var það kappsmál hjá ungum strákunum í Grindavík að fá að komast inn og stíga smiðjubelginn og voru þeir fúsir til að gera það fyrir ekki neitt því þeim fannst þetta nokkur virðing. Á síðari árum var þarna trésmiðaverkstæði, Kiwanismenn keyptu svo húsið og innréttuðu það sem félagsheimili, síðan eignaðist Sjálstæðisfélag Grindavíkur húsið. Það fór síðan á uppboð og keypti það þá Guðlaugur Jóakimsson og sonur hans Óskar og endurbyggðu í núverandi mynd.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Árni Helgason

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Einlyft Ris Inng.skúr

Helstu breytingar

	Endurbygging
	Ný klæðning
1967	Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Á Görðum bjuggu Árni Helgason organisti frá Hvítaársíðu, og Petrúnella Pétursdóttir. Þau eignuðust 17 börn en 14 af þeim komust til fullorðinsára og eru mörg þeirra kunn, m.a. Svavar Árnason, oddviti í Grindavík frá 1946 og organisti. Árni þjálfaði kirkjukórinn og voru æfingarnar haldnar heima hjá honum. Hann hefur komið mjög við sögu Grindavíkurhrepps. Svavar tók við starfi organista í kirkjunni eftir föður sinn.
Byggt hefur verið við húsið.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Guðjón Einarsson og María Geirmundsdóttir

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund Timbur, bindingur

Klæðning

Þakgerð Mænisþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða

Útlit Anddyri
Einlyft
Ris
Útitröppur
Útskot

Helstu breytingar

Endurbygging

Gluggabreyting

Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Þetta hús átti Guðjón Einarsson héðan úr Grindavík og María Geirmundsdóttir, ættuð undan Eyjafjöllum.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi Friðað vegna aldurs

Niðurstaða varðveislumats:

Hús er friðað (blátt)

Fyrsti eigandi Júlíus Einarsson (gamla húsið)

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Steinsteyptar
Útlit	Ris Einlyft

Helstu breytingar

	Bruni
1966	Endurbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Upprunalegt hús var byggt af Júlíusi Einarssyni bróður Einars í Garðhúsum. Gísli Jónsson og Kristólína keypti húsið. Það brann.
Eldri mynd af húsinu sem brann
Nýrra húsið var ekki byggt á saman stað heldur annari lóð.
Hesthús, hlaða og geymsla byggð 1940 en húsið 1966

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Annað

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Einhalla
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Einlyft

Helstu breytingar

Flutningur

Ný klæðning

Viðbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Fiskverkunarhús, líklega byggt af Einari G. Einarssyni í Garðhúsum um 1930. Þá voru steyptar þrær í húsinu svo hægt væri að pækilsalta fisk í þeim. Þá fékk það nafnið Kreppa því þþað var byggt í kreppunni og af litlum efnum. Þá var það áfast við gömlu lifrarbræðsluna. Einar í Krosshúsum endurnýjar húsið og byggir við steypta hlutann um 1950.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Ólafur
Hönnun

Upphafleg notkun Verslun
Íbúðarhús

2013

Upphafleg gerð húss

Tegund Timbur, bindingur
Klæðning Bárujárn
Þakgerð Risþak
Þakklæðning Bárujárn
Undirstaða
Útlit Útitröppur
Einlyft
Ris

Helstu breytingar

Rifið
Endurbygging
Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Á Stóra-Gimli bjuggu Hallbera og Árni. Eftir þeirra dag bjó hér Ólafur Árnason, sonur þeirra, kaupmaður og Gunnhildur Pálsdóttir. Gunnhildur var frá Akurhúsum, sem tók af í flóðinu 1925. Þau ráku þarna lengi búð, Gimlisbúðina, þar var hægt að versla allan sólarhringin með því að banka uppá hjá hjónunum. Um tíma áttu hjónin Templarann og ráku þar veitingahúsið Mánaborg. Þau ráku fyrsta apótekið í Grindavík og fyrstu bókabúðina þarna og sóttu bakkelsi úr bænum og seldu.
Fyrsti bankaútibúið í Grindavík var þarna, frá Landsbankanum. Ari Jonsson var útigússtjóri.

Varðveislumat

Byggingarlist
Menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:
Hús er friðað (blátt)

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	
Útlit	Tvílyft

Helstu breytingar

Inngönguskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Á Litla-Gimli bjó Helgi Sigurðsson. Hann var barnakennari. Kona hans var Elín Eyjólfsdóttur, dóttir Vilborgar og Eyjólfs í Krosshúsum. Þau áttu eina dóttur, Vilborgu, sem bjó á Járngerðastöðum Austrurbæ.
Þarna voru tvær íbúðir, önnur í risinu. Um 1930 flytja Óskar Gíslason og Jóhanna Dagbjartsdóttir á efri hæðina og voru þar til 1952, þegar þau höfðu byggt Ásbyrgi að Ásabraut 1.
Jón Guðlaugsson og Ester bjuggu í risinu um tíma og þá bjuggu á neðri hæðinni Hjalti Þórarinsson og Sigurbjörg (Bagga).

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss

Fyrsti eigandi Einar í Garðhúsum

Upphafleg notkun Íbúðarhús

Hönnun

Upphafleg gerð húss

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Risþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstaða	Hlaðnar úr tilhöggnu grjóti
Útlit	Einlyft Ris

Helstu breytingar

Flutningur

Ný klæðning

Viðbygging

Hönnuðir breytinga

Saga

Gestahúsið Garðhús var byggt fyrir árið 1900 og stóð áður við Garðhús og var notað sem Gestahús. Þar gistu á sínum tíma margir mætir menn. Húsið hefur verið flutt í sjómannagarð Grindavíkur

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Guðmundur Eggertsson

Hönnun

Upphafleg notkun

2014

Upphafleg gerð húss

Tegund

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Helstu breytingar

1999 Bílskúr

Hönnuðir breytinga

Saga

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Þórður Valdorf og Edda Einarsdottir

Upphafleg notkun

Hönnun

2014

Upphafleg gerð húss

Tegund

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Helstu breytingar

Rifið

Endurbygging

Ný klæðning

Hönnuðir breytinga

Saga

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Gunnar Tómasson

Hönnun

Upphafleg notkun

2014

Upphafleg gerð húss

Tegund Steinsteypt

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Helstu breytingar

1993 Sólskáli

Hönnuðir breytinga

Saga

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Guðmundur Sigurðsson og Kristólína Þorláksdóttir

Upphafleg notkun

Hönnun

2014

Upphafleg gerð húss

Tegund Hlaðið úr holsteini

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Magnús Þorlákssson og Ester Gísladóttir

Upphafleg notkun

Hönnun

2014

Upphafleg gerð húss

Tegund Hlaðið úr holsteini

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun Verslun

2014

Upphafleg gerð húss

Tegund Hlaðið úr holsteini

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Í húsinu var upphaflega verslunin KRON (þegar hún fluttist úr Múla, 1952). Kaupfélag Suðurnesja stækkaði húsið 1965 en á sama tíma var verið að stækka Eikabúð og var mikil samkeppni um það hvor búðin gæti opnað á undan.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi

Upphafleg notkun Kirkja

Hönnun Rögnvaldur Ólafsson

Grindavíkurkirkja 1950

2014

Upphafleg gerð húss

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tegund Annað

Klæðning Bárujárn

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða

Útlit Turn

Saga

7. desember 1908 var samþykkt að byggð skyldi ný kirkja fyrir Grindavíkinga á flötinni norðan barnaskólann (Templarann eða Mánaborg) Tveimur mánuðum síðar hélt sóknanefnd fund með Tryggva Árnasyni, trésmið úr Reykjavík, sem hafði gert tilboð í byggingu kirkjunnar. Bauðst hann til að reisa kirkjuna og útvega allt efni til hennar að frádregnu ofni, málningu og mélverki. Tilboðið hljóðaði upp á 4475 kr og skyldi helmingurinn greiðast þegar kirkja yrði fokheld og eftirstöðvar þegar smíðinni væri lokið. Sóknanefnd gekk að tilboðinu og var kirkjan vígð af þáverandi biskupi, Þórhalli Bjarnasyni, þann 26. september 1909.

Tryggvi Árnason tók að sér að koma því efni sem til þurfti í bygginguna um borð í skip í Reykjavíkurhöfn. Hér í Grindavík átti síðan að nálgast timbrið og annað efni um borð og flytja það á kirkjustaðinn fyrirhugaða. Þá var hér hvorki vegur né bryggja. Hvert heimili átti að skaffa tiltekið magn af möl og sandi.
Altaristöfluna ,,Kristur lægir sjó og vind" málaði Ásgrímur Jónsson og kostaði hún 300 krónur.
Einar Jónsson útvegsbóndi í Garðhúsum gaf töfluna.

Prestur var Brynjólfur Gunnarsson, sem lést skömmu síðar og sr. Brynjólfur Magnúss tók við árið 1910-1947.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Karl Karlsson (Dúddi)
Hönnun

Upphafleg notkun Annað

Upphafleg gerð húss

Tegund Timbur, bindingur
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstaða
Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Dúddasjoppa, seinna var rekin þar fiskbúð og úrabúð. Húsið var rifið um árið 2000.

Varðveislumat

Byggingarlist
Menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi
Upprunaleiki
Ástand
Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun

tekið úr bók um Járngerðastaðaætt.

Upphafleg gerð húss

Tegund

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Þar stóð lítið hús upp úr 1920, baðstofubygging. Jón Magnússon og Gróa Árnadóttir bjuggu í húsinu um tíma. Síðar Ívar Magnússon og Guðný Stefánsdóttir. Guðný var frá Stöðvarfirði en Ívar var hér fæddur og uppalinn. Síðan keypti Níels og Agnes, Níels var færeyingur.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Guðjón Gíslason

Upphafleg notkun

Hönnun

2014

Upphafleg gerð húss

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tegund

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Saga

Guðjón Gíslason útgerðarmaður byggði húsið. Í Bakka bjuggu ýmsir hjá Guðjóni en hann var lengi einhleypur og hjá honum bjuggu bæði vinnumenn og ættingjar.
Við húsið var steypt vatnsþró sem síðar var notað sem bíslag.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi

Upphafleg notkun

Hönnun

Mynd úr safni Sædísar Eyglóar G. Hansen

Upphafleg gerð húss

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tegund Timbur, bindingur

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Saga

Þann 4. apríl 1897 barst sýslunefnd og sýslumanni Gullbringu- og Kjósasýslu bréf frá Einari G. Einarssyni, ungum bóndasyni í Grindavík þar sem hann sótti um leyfi til að setja á stofn sveitaverslun í Grindavíkurhreppi enda væri erfitt og jafnvel hættulegt að sækja í verslun til Keflavíkur á veturna. Þann 1. maí sama ár veitti sýslunefndin honum leyfið. Einar byggði verslunrarhús ofan við lendinguna í Járngerðarstaðahverfi þar sem styst var fyrir sjómenn að leggja inn aflann og þar voru bestu aðstæður til upp- og útskipunar. Þarna lét Einar byggja verslunarhús, pakkhús, salthús og vörugeymslu. Verslun Einars var eina verslunin í Grindavík til 1932. Í fyrstu var búðin um 30 m2 og gengið beint inn í búðina en fljótlega var byggt anddyri og smám saman var búðin stækkuð.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi

Hönnun

Upphafleg notkun

2014

Upphafleg gerð húss

Tegund

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Sæmundur Sterki átti þetta hús og Guðmundur.
Milliloftið í þessu húsi kemur úr skútu sem strandaði við Hafnirnar.
Líklega hefur þetta verið geymsla, pakkhús, fiskvinnsla eða beitningaskúr.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi

Upphafleg notkun

Hönnun

Mynd: Einar í Krosshúsum.

Upphafleg gerð húss

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tegund Hlaðið úr steini

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Saga

Það var 8. janúar 1911 að tekið var fyrir á skólanefndafundi og samþykkt að mæla með því við hrefsnefnd Grindavíkur að hefjast handa við að byggja nýtt skólahús næilega stórt handa 40 börnum. Umræða um byggingu þessa var oft á tíðum fjörug í Hrppsnefndinni þar sem bygging þess yrði honum allt of dýr. En ráðist var svo í byggingu hússins og var farið að kenna í því um áramótin 1912 og 13.
Barnaskóli þessi stóð við Víkurbraut rétt neðan við hús nr. 18. Það var, því miður rifið, uppúr 1965 þar sem það þótti standa hættulega inn á aðalgötu bæjarins Víkurbruatina, Í skólahúsi þessu málaði Gunnlaugur Skefing sínar frægustu Grindavíkurmyndir.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

Fyrsti eigandi Þorvaldur Klemensson

Upphafleg notkun

Hönnun

1930

Upphafleg gerð húss

Tegund

Klæðning

Þakgerð

Þakklæðning

Undirstaða

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Þorvaldur Klemensson og Stefanía reistu Eiði líklega 1916 -1917, Þarna var fyrsta símstöðin í Grindavík og um leið fyrsti síminn í þorpinu. Þetta hús stóð mjög lágt og ef sjór komst yfir kambinn átti hann greiða leið að húsinu, enda fór það mjög illa í flóðinu mikla 1925, þá þurfti að bjarga fólkinu úr húsinu út um þakglugga. Húsi var svo rifið og efnið úr húsinu var notað til að byggja viðbyggingu við Hlöllabúð.

Varðveislumat

Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi

Niðurstaða varðveislumats:

1.1 Fyrirsögn 2

1.1.1 Fyrirsögn 3

Húsakönnunin nær til svæðis sem telst til elsta hluta þéttbýlisbyggðar í Grindavík s.br. afmörkun á mynd.

Dalbraut 1,3,5 og 7,
Hafnargata 2 og 4,
Hellubraut 1,2,3,4,6 og 8,
Kirkjustígur 1,3,5 og 7,
Sunnubraut 1,2,3,4,5,6,7 og 8,
Vesturbraut 1,2,3,4,6,8,8A,10,12,14,15,16 og 17,
Við Verbraut: Vík, Garður og Hlið,
Víkurbraut
1,2,3,5,7,8,9,9A,10,11,12,13,14,14A,15,17,18,19,20,20A,
21,21A,22,23,24,26,28, Akur, Bjarg, Steinar og Lundur.

Auk þess Kirkjan, Sjólyst, Mánaborg, Hæðarendi, Byggðarendi, Hraungerði, Kreppa, gestahúsið Garðhús og fleyri hús.

Mynd 1 Afmörkun Gamla bæjarins í Grindavík. Loftmynd, Samsýn